

Anunț achiziții directe produse
04.08.2025

Nr. crt.	Denumire necesitate	Denumire produs	U.M.	Cantitate
1	Reparatii echipamente pompe apa curata	Kit etaj intermediar ansamblu hidraulic pentru pompa Wilo Helix V 5208-3/25/E/K/400-50 Art.no. 4141825	Buc.	2
2	Reparatii echipamente pompe apa curata	Kit final ansamblu hidraulic pentru pompa Wilo Helix V 5208-3/25/E/K/400-50 Art.no. 4141825	Buc.	1
3	Reparatii echipamente pompe apa curata	Kit etaj intermediar ansamblu hidraulic pentru pompa Wilo Helix V 5208-3/25/E/K/400-50 Art.no. 4141825	Buc.	5
4	Reparatii echipamente pompe apa curata	Kit rotor ansamblu hidraulic pentru pompa Wilo Helix V 5208-3/25/E/K/400-50 Art.no. 4141825	Buc.	1
5	Reparatii echipamente pompe apa curata	Kit inchidere ansamblu hidraulic pentru pompa Wilo Helix V 5208-3/25/E/K/400-50 Art.no. 4141825	Buc.	1
6	Reparatii echipamente pompe apa curata	Ax ansamblu hidraulic pentru pompa Wilo Helix V 5208-3/25/E/K/400-50 Art.no. 4141825	Buc.	1
7	Etansari mecanice pentru pompe	Etansare mecanica pentru pompa Wilo Helix V 5208-3/25/E/K/400-50 Art.no. 4141825	Buc.	2
8	Surse neîntreruptibile și protecții la supratensiune	Sursă UPS - UPS Offline Nanopower Plus 1000 (1000 VA/600W) USB RJ45 Rebel RB 4025 sau UPS Tecnoware Era Plus 1200, Line Interactive, 1200 VA/840W LED	Buc.	1
9	Rulmenti	Rulment 32205 – SKF; FAG; NTN	Buc.	2
10	Rulmenti	Rulment 6214 – SKF; FAG; NTN	Buc.	2
11	Garnituri si articole pentru etansari	Simering 70x125x24mm	Buc.	3
12	Siliconi, adezivi si materiale de lipit	Silicon etansare –LOCTITE 5900 negru la tub de 300 ml	Buc.	10
13	Siliconi, adezivi si materiale de lipit	Fir etansant conducte 160m – LOCTITE 55	Buc.	3
14	Siliconi, adezivi si materiale de lipit	Pasta etansanta verde EcoTech 460g/buc	Buc.	2
15	Documente tipizate	Fise de magazine, carton duplex A5	Buc.	3000
16	Etansari mecanice pentru pompe	Kit etansari mecanice si garnituri pentru : Pompa Grundfos , tip : SEG.40.12.2.1.502Z; P1=1,6Kw ; 9925258310000001 ; No :96076046 ; Pc :1714	Buc.	2
17	Rulmenti	Kit rulmenti pentru: Pompa Grundfos , tip : SEG.40.12.2.1.502Z; P1=1,6Kw ; 9925258310000001 ; No :96076046 ; Pc :1714	Buc.	2
18	Reparare echipamente pentru ape uzate	Ansamblu tocator pentru: Pompa Grundfos ,tip : SEG.40.12.2.1.502Z; P1=1,6Kw ; 9925258310000001 ; No :96076046 ; Pc :1714	Buc.	2
19	Rulmenti	Rulment 6303 2RS	Buc.	1
20	Rulmenti	Rulment 6304 2RS	Buc.	1

21	Etansari mecanice pentru pompe	Etansare mecanica tip Burgmann MG1 - Rotorica : 20mmx37mmx21,5mm - Statorica : 20mmx35mmx7,5mm (cu manson)	Buc.	1
22	Garnituri si articole pentru etansari	Simering 55x72x8mm	Buc.	1
23	Piese de schimb pentru elemente de filtrare ape uzate	Lant cu role poz. 7 pentru gratar marca SISMAT tip :OTI 220 200 6.7; S/N: 2050170461-1; TAG. No: 221 1 AFFO1	Buc.	1
24	Piese de schimb pentru elemente de filtrare ape uzate	Segmente inlocuibile grebla (piepteni) poz. 1 pentru gratar marca SISMAT tip :OTI 220 200 6.7; S/N: 2050170461-1; TAG. No: 221 1 AFFO1	Buc.	1
25	Accesorii si consumabile pentru sudura	Sarma sudura oxiacetilenica Ø 3,25 mm. x 450 mm. (pachetde 5 kg.)	Buc.	5
26	Accesorii si consumabile pentru sudura	Electrozi inox Ø 1,6 mm. (cutie 1,6 kg.)	Buc.	1
27	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Cilindru – motocoasa Stihl FS 460 , ID 266452	Buc.	1
28	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Set garnituri – motocoasa Stihl FS 460 , ID 266452	Buc.	1
29	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Pompita benzina – motocoasa Stihl FS 460 , ID 266452	Buc.	1
30	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Sorb – motocoasa Stihl FS 460 , ID 266452	Buc.	1
31	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Filtru aer – motocoasa Stihl FS 460 , ID 266452	Buc.	1
32	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Pirghie soc – motocoasa Stihl FS 460 , ID 266452	Buc.	1
33	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Bucsa cauciuc – motocoasa Stihl FS 460 , ID 266452	Buc.	2
34	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Cilindru – motocoasa Stihl FS 460 , ID 238154	Buc.	1
35	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Set garnituri – motocoasa Stihl FS 460 , ID 238154	Buc.	1
36	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Cablu acceleratie – motocoasa Stihl FS 460 , ID 238154	Buc.	1
37	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Sorb – motocoasa Stihl FS 460 , ID 238154	Buc.	1

38	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Filtru aer – motocoasa Stihl FS 460 , ID 238154	Buc.	1
39	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Rola demaror – motocoasa Stihl FS 460 , ID 238154	Buc.	1
40	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Clichet – motocoasa Stihl FS 460 , ID 238154	Buc.	1

Notă:

1. Pentru informații suplimentare legate de produsele ce se doresc a fi achiziționate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail pastorel.grigore@apavital.ro;
2. Ofertele de preț pentru produsele menționate anterior vor fi obligatoriu disponibile, în cel mai scurt timp, în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări.