

**Anunț achiziții directe produse**  
**15.04.2026**

Nr. crt.	Denumire necesitate	Denumire produs	U.M.	Cantitate
1	Camere video	Camera auto fata/spate 70Mai A810S-2, 4K, ecran 3 inch, GPS, HDR, ADAS, unghi 146 grade, preinregistrare, night owl vision, slot card, microfon si difuzor, control prin aplicatie	Buc.	3
2	Camere video	SD card 512 GB, clasa U3 – KINGSTON	Buc.	3
3	Unelte uz gospodaresc si accesorii	Scara aluminiu Forte, adaptabila, 3 x 12 trepte, inaltime 8.65 m, 150 kg	Buc.	4
4	Panouri și benzi protecție pentru delimitare/semnalizare	Bandă avertizoare personalizată (folie) cu LOGO APAVITAL, 2culori, lățime 150 mm	M.	15000
5	Saci PVC si rafie	Saci rafie, Romcarbon, 100x60 cm, polipropilena, alb, 70 litri	Buc.	600
6	Saci PVC si rafie	Saci polietilena, incolor, 60 litri	Buc.	600
7	Baterii si acumulatori	Acumulator Bosch 1600A00DD7, 18 V, 6Ah	Buc.	2
8	Baterii si acumulatori	Set 2 acumulatori UPS APC RBC55	Buc.	1
9	Vaseline, unsori si substante degripante	WURTH HHS 2000 500 ml	Buc.	7
10	Vopsele, grunduri, lacuri de acoperire si diluanti	Lac protectie electronical	Buc.	5
11	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Ambreiaj – <b>piesa de origine</b> – Motocoasa Stihl FS510, ID 238154	Buc.	1
12	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Tambur ambreiaj – <b>piesa de origine</b> – Motocoasa Stihl FS510, ID 238154	Buc.	1
13	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Carcasa ambreiaj – <b>piesa de origine</b> – Motocoasa Stihl FS510, ID 238154	Buc.	1
14	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Tija transmisie – <b>piesa de origine</b> – Motocoasa Stihl FS510, ID 238154	Buc.	1
15	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Reductor – <b>piesa de origine</b> – Motocoasa Stihl FS510, ID 238154	Buc.	1
16	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Flansa – <b>piesa de origine</b> – Motocoasa Stihl FS510, ID 238154	Buc.	1
17	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Demaror – <b>piesa de origine</b> – Motocoasa Stihl FS510, ID 238154	Buc.	1
18	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Filtru aer – <b>piesa de origine</b> – Motocoasa Stihl FS510, ID 238154	Buc.	1

19	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Pomita benzina – <b>piesa de origine</b> – Motocoasa Stihl FS510, ID 238154	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
20	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Sorb – <b>piesa de origine</b> – Motocoasa Stihl FS510, ID 238154	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
21	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Carburator – <b>piesa de origine</b> – Motocoasa Stihl FS510, ID 238154	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
22	Piese pentru reparatii motogeneratoare mobile si stationare	Carburator – <b>piesa de origine</b> – Generator curent Stager FD10000E, serie utilaj 180112062, ID 306112	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
23	Piese pentru reparatii motogeneratoare mobile si stationare	Buton start stop – <b>piesa de origine</b> – Generator curent Stager FD10000E, serie utilaj 180112062, ID 306112	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
24	Piese pentru reparatii motogeneratoare mobile si stationare	Furtun benzina – <b>piesa de origine</b> – Generator curent Stager FD10000E, serie utilaj 180112062, ID 306112	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
25	Piese pentru reparatii motogeneratoare mobile si stationare	Robinet benzina – <b>piesa de origine</b> – Generator curent Stager FD10000E, serie utilaj 180112062, ID 306112	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
26	Piese pentru reparatii motogeneratoare mobile si stationare	Baterie 12V-14ah – <b>piesa de origine</b> – Generator curent Stager FD10000E, serie utilaj 180112062, ID 306112	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
27	Piese pentru reparatii motogeneratoare mobile si stationare	Arc acceleratie – <b>piesa de origine</b> – Generator curent Stager FD10000E, serie utilaj 180112062, ID 306112	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
28	Piese pentru reparatii motogeneratoare mobile si stationare	Filtru aer – <b>piesa de origine</b> – Generator curent Stager FD10000E, serie utilaj 180112062, ID 306112	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
29	Piese pentru reparatii motogeneratoare mobile si stationare	AVR – <b>piesa de origine</b> – Generator curent Stager FD10000E, serie utilaj 180112062, ID 306112	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
30	Piese pentru reparatii motogeneratoare mobile si stationare	Arc demaror – <b>piesa de origine</b> – Generator curent Stager FD10000E, serie utilaj 180112062, ID 306112	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
31	Reparatii echipamente pompe apa uzata	Presetupa – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB20XT, serie utilaj WABT-5053772, ID 366565	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
32	Reparatii echipamente pompe apa uzata	Rotor – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB20XT, serie utilaj WABT-5053772, ID 366565	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
33	Reparatii echipamente pompe apa uzata	Difuzor – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB20XT, serie utilaj WABT-5053772, ID 366565	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
34	Reparatii echipamente pompe apa uzata	Oring corp pompa – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB20XT, serie utilaj WABT-5053772, ID 366565	<b>Buc.</b>	<b>1</b>

35	Reparatii echipamente pompe apa uzata	Oring difuzor – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB20XT, serie utilaj WABT-5053772, ID 366565	Buc.	1
36	Reparare echipamente destinate pomparii apei la lucrarile de interventie: motopompe	Presetupa – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB30XT, serie utilaj WACT-506947, ID 366566	Buc.	1
37	Reparare echipamente destinate pomparii apei la lucrarile de interventie: motopompe	Rotor – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB30XT, serie utilaj WACT-506947, ID 366566	Buc.	1
38	Reparare echipamente destinate pomparii apei la lucrarile de interventie: motopompe	Difuzor – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB30XT, serie utilaj WACT-506947, ID 366566	Buc.	1
39	Reparare echipamente destinate pomparii apei la lucrarile de interventie: motopompe	Oring corp pompa – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB30XT, serie utilaj WACT-506947, ID 366566	Buc.	1
40	Reparare echipamente destinate pomparii apei la lucrarile de interventie: motopompe	Oring difuzor – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB30XT, serie utilaj WACT-506947, ID 366566	Buc.	1
41	Reparare echipamente destinate pomparii apei la lucrarile de interventie: motopompe	Presetupa – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB30XT, ID 366567	Buc.	1
42	Reparare echipamente destinate pomparii apei la lucrarile de interventie: motopompe	Oring difuzor – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB30XT, ID 366567	Buc.	1
43	Reparare echipamente destinate pomparii apei la lucrarile de interventie: motopompe	Difuzor – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB30XT, ID 366567	Buc.	1
44	Reparare echipamente destinate pomparii apei la lucrarile de interventie: motopompe	Oring corp pompa – <b>piesa de origine</b> – Motopompa Honda WB30XT, ID 366567	Buc.	1
45	Garnituri si articole pentru etansari	Kit etansari mecanice si garnituri pentru : Pompa Grundfos , tip : SEG.40.31.2.50BZ; P1=3,7Kw ; Model: 9925260310000001 ; No :96076046 ; Pc :1714	Buc.	1
46	Rulmenti	Kit rulmenti pentru: Pompa Grundfos , tip : SEG.40.31.2.50BZ; P1=3,7Kw ; Model: 9925260310000001 ; No :96076046 ; Pc :1714	Buc.	1
47	Reparare echipamente pentru ape uzate	Ansamblu toculator pentru: Pompa Grundfos , tip : SEG.40.31.2.50BZ; P1=3,7Kw ; Model: 9925260310000001 ; No :96076046 ; Pc :1714	Buc.	1
48	Baterii uz auto	Renault 12V/70Ah/720A; 244102947R	Buc.	1
49	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Buson rezervor – piesa de origine – Generator sudura Lombardini LD477/2, serie utilaj 6B8020, ID 129543	Buc.	1
50	Baterii uz auto	Acumulator 12V 9ah – <b>piesa de origine</b> – Generator curent Hyundai HY10000LEK, ID 331672	Buc.	1

<b>51</b>	Rulmenti	Rulment 6301 2RS	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
<b>52</b>	Rulmenti	Rulment 6304 2RS	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
<b>53</b>	Etansari mecanice	<b>Etansare mecanica tip Burgmann MG1</b> - Rotorica : 15mmx28,5mmx17mm - Statorica : 15mmx35mmx5mm (cu manson) ( <i>Dimensiunile inelului statoric sunt corect scrise</i> )	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
<b>54</b>	Garnituri si articole pentru etansari	Simering 20x42x7mm	<b>Buc.</b>	<b>1</b>

Notă:

1. Pentru informații suplimentare legate de produsele ce se doresc a fi achiziționate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [pastorel.grigore@apavital.ro](mailto:pastorel.grigore@apavital.ro);
2. Ofertele de preț pentru produsele menționate anterior vor fi obligatoriu disponibile, în cel mai scurt timp, în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări.